

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2024-05050389-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (grupo motor), PZL 106-601-BT, matrícula LV-WPP, Zona rural de Añatuya, provincia de Santiago del Estero

Fecha y hora del suceso: 27 de noviembre de 2023 a las 19:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 29 de Febrero de 2024

Referencia: LV-WPP - Traslado de actuaciones para su archivo

Habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones, relacionadas con el suceso ocurrido en zona rural de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, el 27 de noviembre de 2023, en el cual se vio involucrada la aeronave PZL 106-601-BT, matrícula LV-WPP, se hace saber que, debido a las características del evento, resultó procedente efectuar por parte de esta Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE), únicamente, una intervención conforme lo previsto en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (MAPRIAAC).

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
5050389-24	INTERVENCIÓN	27/11/23	19:00

Lugar del suceso								
Lugar	Campo Rosso, Añatuya							
Provincia	Santiago del Estero							
Coordenadas	28°	28'	55"	S	062°	50'	10"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
En un vuelo de trabajo aéreo agrícola, durante la navegación al lugar de trabajo, se produjo una pérdida de potencia con aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-WPP
Tipo	Avión	Marca	PZL	Modelo	106-601-BT	
Nº Serie	11960250	PMD	2251-5700 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	Aeroclub Añatuya			Código	UYA
Lugar de Destino	Aeroclub Añatuya			Código	UYA
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.