



# Informe Preliminar

SUCESO: Accidente

TÍTULO: Fallo o malfuncionamiento de sistema/componente (no del grupo motor). RANS S10, matrícula LV-X633, Campo lindero al aeródromo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 6 de junio de 2025 a las 17:20 horas UTC

EXPEDIENTE: EX-2025-61402702--APN-DNISAE#JST

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS AERONÁUTICOS**

## **Junta de Seguridad en el Transporte**

Av. del Libertador 405 1º piso, Buenos Aires, Argentina CP1001.

[www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

[info@jst.gob.ar](mailto:info@jst.gob.ar)

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: Aviación. Accidente. LV-X633. Campo lindero al aeródromo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

## ÍNDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>SOBRE LA JST .....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN.....</b> | <b>5</b> |
| <b>SOBRE EL INFORME PRELIMINAR .....</b>               | <b>7</b> |

## **SOBRE LA JST**

En 2019, mediante la [Ley N.º 27.514](#), se declaró de interés público y objetivo de la República Argentina la Política de Seguridad en el Transporte. En el marco de esta normativa, se creó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) como un organismo descentralizado, dotado de autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como privado. Inicialmente bajo la órbita del entonces Ministerio de Transporte, la JST depende actualmente de la Secretaría de Transporte, que forma parte del Ministerio de Economía.

La misión de la JST es mejorar la seguridad operacional mediante la investigación de accidentes e incidentes, y la emisión de recomendaciones que promuevan acciones eficaces. Este objetivo se desarrolla a través del análisis sistémico de los factores desencadenantes, las fallas en las defensas y los factores humanos y organizacionales asociados al suceso, con el fin de prevenir futuros eventos de transporte o mitigar sus consecuencias.

En concordancia con la [Ley N.º 27.514](#), las investigaciones realizadas por la JST tienen un carácter estrictamente técnico. Sus conclusiones no deben interpretarse como indicio o presunción de culpa, ni como determinantes de responsabilidad administrativa, civil o penal.

## **SOBRE EL MODELO SISTÉMICO DE INVESTIGACIÓN**

La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales, multimodales y de infraestructura conexas.

El modelo ha sido ampliamente adoptado, como así también validado y difundido por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional.

Las premisas centrales del modelo sistémico de investigación de accidentes son las siguientes:

- Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento constituyen los factores desencadenantes e inmediatos del evento. Estos constituyen el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte junto a otros factores, que en muchos casos se encuentran alejados en tiempo y espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento.
- Las defensas del sistema de transporte procuran detectar, contener y ayudar a recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea o las fallas técnicas del equipamiento. Las defensas se agrupan bajo tres entidades genéricas: tecnología, normativa (incluyendo procedimientos) y entrenamiento.
- Los factores que permiten comprender el desempeño del personal operativo de primera línea o la ocurrencia de fallas técnicas, así como explicar las fallas en las defensas, están generalmente alejados en el tiempo y el espacio del momento de desencadenamiento del evento. Son denominados factores sistémicos, y están vinculados estrechamente a elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación, las normas y procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la seguridad operacional por parte de la organización a la que reporta el personal operativo y la infraestructura.

En consecuencia, la investigación basada en el modelo sistémico tiene el objetivo de identificar los factores relacionados con el accidente, así como otros factores de riesgo de seguridad operacional que, aunque no guarden una relación de causalidad con el suceso investigado, tienen potencial desencadenante bajo otras circunstancias operativas. De esta manera, la investigación sistémica buscará mitigar riesgos y prevenir accidentes e incidentes a partir de Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) que promuevan acciones viables, prácticas y efectivas.

## **SOBRE EL INFORME PRELIMINAR**

El **Informe Preliminar** tiene como objetivo comunicar, en un plazo de 30 días posteriores al suceso, los datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación. Esta información actualizada complementa la proporcionada en la notificación inicial del suceso.

El presente **Informe Preliminar** es confeccionado mediante la plataforma de la *European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems* (ECCAIRS), un sistema desarrollado por la Unión Europea para asistir a las diferentes autoridades responsables del transporte y de la investigación de accidentes e incidentes en la mejora de la seguridad operacional. El ECCAIRS permite, de manera estandarizada, recolectar, analizar y compartir información acerca de los sucesos en un formato compatible con el Sistema de Notificación de Accidentes/Incidentes de Aviación (ADREP).

# Informe Preliminar

## Datos del Suceso

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| <b>Clasificación del suceso</b> | <i>Accident</i>   |              |
| <b>Categoría del suceso</b>     | <i>SCF-NP: System/component failure or malfunction [non-powerplant]</i> |              |
| <b>Instancia</b>                | <i>Preliminary</i>  |              |
| <b>Día/hora UTC</b>             | <i>6/6/2025</i>   | <i>17:20</i> |
| <b>Estado/lugar del suceso</b>  | <i>South America<br/>Argentina</i>                                      |              |
| <b>Nombre del lugar</b>         | <i>Campo lindero al aeródromo de General Rodríguez</i>                  |              |
| <b>Latitud</b>                  | <i>34:41:39 South</i>   |              |
| <b>Longitud</b>                 | <i>59:01:34 West</i>  |              |

## Reseña del Vuelo

*Durante un vuelo local de práctica de acrobacia, la aeronave tuvo una falla en los tensores del grupo de cola en vuelo que provocó la pérdida parcial de los comandos y una desviación pronunciada de su trayectoria. Ante esta situación, el piloto activó el sistema de paracaídas balístico de emergencia, lo que permitió que la aeronave descendiera hasta impactar en un campo privado ubicado en las inmediaciones del aeródromo de General Rodríguez. Una vez finalizado el relevamiento inicial en el terreno la aeronave fue trasladada al hangar 33 del aeródromo.*

## Severidad

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Nivel de daños</b>    | <i>Substantial</i> |
| <b>Nivel de lesiones</b> | <i>None</i>        |
| <b>Daños a terceros</b>  | <i>No</i>          |

## Información del Vuelo

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Lugar de salida</b>  | <i>Argentina<br/>Other (GENERAL RODRÍGUEZ / EAA - (GEZ))</i> |
| <b>Lugar de destino</b> | <i>Argentina<br/>Other (GENERAL RODRÍGUEZ / EAA - (GEZ))</i> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Duración del vuelo</b> | <i>0,5 Hour(s)</i> |
| <b>Indicativo</b>         | <i>LV-X633</i>     |
| <b>Fase del vuelo</b>     | <i>Manoeuvring</i> |

#### Lesiones al Personal

|                            | <b>Mortales</b> | <b>Graves</b> | <b>Leves</b> | <b>Ninguna</b> | <b>Desc.</b> | <b>Total</b> |
|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Total en superficie</b> |                 |               |              |                |              |              |
| <b>Total en aeronave</b>   |                 |               |              | <i>1</i>       |              | <i>1</i>     |
| <b>Total</b>               |                 |               |              | <i>1</i>       |              | <i>1</i>     |

#### Información de la Aeronave

|   |   |
|---|---|
| <b>Matrícula</b>                        | <i>LV-X633</i>                                      |
| <b>Estado de matrícula</b>              | <i>Argentina</i>                                    |
| <b>Daños en la aeronave</b>             | <i>Substantial</i>                                  |
| <b>Fabricante/modelo</b>                | <i>RANS<br/>S10</i>                                 |
| <b>Categoría de aeronave</b>            | <i>Fixed Wing<br/>Aeroplane<br/>Small Aeroplane</i> |
| <b>Año de fabricación</b>               | <i>2017</i>   |
| <b>Número de serie</b>                  | <i>AR001</i>  |
| <b>PMD</b>                              | <i>500 kg</i>                                       |
| <b>Grupo masa</b>                       | <i>0-2 250 kg</i>                                   |
| <b>Ciclos totales</b>                   |   |
| <b>Tipo de combustible</b>              | <i>Reciprocating engine fuel - Autogas (93)</i>     |
| <b>Horas totales</b>                    | <i>372,3 Hour(s)</i>                                |
| <b>Doc. de mantenimiento</b>            | <i>Current</i>                                      |
| <b>Certificado de aeronavegabilidad</b> | <i>Valid</i>  |

**Información del Motor**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Posición</b>          | 1                       |
| <b>Fabricante/modelo</b> | BOMBARDIER ROTAX<br>912 |
| <b>Número de serie</b>   | 5650144                 |
| <b>Horas totales</b>     | 372,3 Hour(s)           |
| <b>Ciclos totales</b>    |                         |
| <b>Horas DURG</b>        | 372,3 Hour(s)           |
| <b>Ciclos DURG</b>       |                         |
| <b>Horas DUI</b>         | 15,3 Hour(s)            |

**Información de la Hélice**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Posición</b>        | 1             |
| <b>Fabricante</b>      | OTHER (Silva) |
| <b>Modelo</b>          | P&P           |
| <b>Número de serie</b> | 131           |
| <b>Horas totales</b>   | 372,3 Hour(s) |
| <b>Horas DURG</b>      | 372,3 Hour(s) |
| <b>Horas DUI</b>       | 15,3 Hour(s)  |

**Información sobre el Personal**

|                            |  |                         |                                    |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Edad</b>                | 47 Year(s)                                 | <b>Sexo</b>             | Male                               |
| <b>Función a bordo</b>     | Pilot-in-command                           |                         |                                    |
| <b>Tipo de licencia</b>    | Aeroplane pilot<br>Airline transport pilot |                         |                                    |
| <b>Licencia emitida en</b> | State of Registry                          |                         |                                    |
| <b>Habilitaciones</b>      | Unknown                                    |                         |                                    |
|                            | <b>Horas de vuelo - General</b>            |                         | <b>Horas de vuelo - En el tipo</b> |
| <b>Totales</b>             | 10130,2 Hour(s)                            | <b>Totales</b>          | 127 Hour(s)                        |
| <b>Últimos 90 días</b>     | 111 Hour(s)                                | <b>Últimos 90 días</b>  | 12,6 Hour(s)                       |
| <b>Últimas 24 horas</b>    | 1,2 Hour(s)                                | <b>Últimas 24 horas</b> | 1,2 Hour(s)                        |

**Información Meteorológica**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Meteorología relevante</b> | <i>No</i>       |
| <b>Condiciones MET</b>        | <i>VMC</i>      |
| <b>Visibilidad</b>            |                 |
| <b>Condiciones de luz</b>     | <i>Daylight</i> |
| <b>Descripción del viento</b> |                 |
| <b>Dirección del viento</b>   |                 |
| <b>Intensidad del viento</b>  |                 |
| <b>Medición de velocidad</b>  |                 |
| <b>Ráfagas de viento</b>      |                 |

**Información sobre el Lugar del Suceso**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar de los restos</b> | <i>Off aerodr &lt; 10 km</i> |
| <b>Tipo de terreno</b>     | <i>Level/flat</i>            |
| <b>Elevación</b>           | <i>85 ft</i>                 |
| <b>Tipo de superficie</b>  | <i>Grass</i>                 |
| <b>Distancia recorrida</b> | <i>7,3 m</i>                 |

**Información sobre los Restos de la Aeronave y el Impacto**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Velocidad de impacto</b> |                    |
| <b>Nivel de velocidad</b>   | <i>Low</i>         |
| <b>Ángulo de impacto</b>    | <i>High</i>        |
| <b>Actitud de cabeceo</b>   | <i>Nose down</i>   |
| <b>Actitud de rolido</b>    | <i>Wings level</i> |

**Supervivencia**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Supervivencia</b>              | <i>Yes</i>                   |
| <b>Método de localización</b>     | <i>Sighting of occupants</i> |
| <b>Estado del ELT</b>             | <i>Not activated</i>         |
| <b>Sist. de sujeción piloto</b>   | <i>Lap belt used</i>         |
| <b>Sist. de sujeción copiloto</b> |                              |
| <b>Tiempo de escape</b>           | <i>1 Minute(s)</i>           |

Información sobre el Operador

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo de operación</b>     | <i>Non-Commercial Operations<br/>Flight Training/Instructional<br/>Aerobatics</i> |
| <b>Tipo de planificación</b> | <i>Non-scheduled</i>  |
| <b>Operador</b>              | <i>Argentina<br/>Private Operator</i>   |
| <b>Tipo de operador</b>      | <i>Private owner</i>  |