

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Privado

Piper PA-28, LV-MLB

Aeropuerto Internacional San Fernando, Buenos Aires

30 de octubre de 2020

74343169/2020



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 19 de Noviembre de 2020

Referencia: LV-MLB - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 30 de octubre de 2020, a la aeronave Piper PA-28, matrícula LV-MLB, en el aeropuerto internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las características del mismo, las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
74343169/20	INTERVENCIÓN	30/10/2020	20:40

Lugar	Aeropuerto San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	10ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de rodaje para el despegue, se produjo la pinchadura del neumático del tren principal lado derecho. No hubo daños a la aeronave.				

Aeronave		Nº	MATRÍCULA		LV-MLB
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-28
Nº Serie		PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. San Fernando		Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. San Fernando		Código	SADF
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2