

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
INCIDENTE	16/09/24	13:35

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto de Villa Gesell							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	37°	14'	07"	S	057°	01'	43"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En fase de aterrizaje, una aeronave presentó la pinchadura del neumático ubicado del lado derecho del tren principal. La aeronave se detuvo en la pista sin provocar otros daños y no se declaró en emergencia.</p>				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-JWA
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2006T	
Nº Serie	319	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Chivilcoy			Código	CHY
Lugar de Destino	Aeropuerto de Villa Gesell			Código	SAZV
Duración Vuelo	01:40	Nº Vuelo	N/A	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	2	0	3
Total	1	2	0	3

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.