

Informe Preliminar

Datos del Suceso

Clasificación del suceso	<i>Accident</i>	
Categoría del suceso	<i>USOS: Undershoot/overshoot</i>	
Instancia	<i>Preliminary</i>	
Día/hora UTC	<i>15/3/2026</i>	<i>12:30</i>
Estado/lugar del suceso	<i>South America Argentina</i>	
Nombre del lugar	<i>AD General Alvear - Mendoza</i>	
Latitud	<i>35:58:27 South</i>	
Longitud	<i>67:43:28 West</i>	

Reseña del Vuelo

<i>En un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje, la aeronave impactó contra el terreno antes de la cabecera de pista.</i>
--

Severidad

Nivel de daños	<i>Substantial</i>
Nivel de lesiones	<i>None</i>
Daños a terceros	<i>No</i>

Información del Vuelo

Lugar de salida	<i>Argentina Other (Aeroclub General Alvear (GVA))</i>
Lugar de destino	<i>Argentina Other (Aeroclub General Alvear (GVA))</i>
Duración del vuelo	<i>0,16 Hour(s)</i>
Indicativo	

Fase del vuelo	<i>Landing</i>
----------------	----------------

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie						
Total en aeronave				1		1
Total				1		1

Información de la Aeronave

Matrícula	<i>LV-X345</i>
Estado de matrícula	<i>Argentina</i>
Daños en la aeronave	<i>Substantial</i>
Fabricante/modelo	<i>OTHER (Experimental SPORT EIT)</i>
Categoría de aeronave	<i>Fixed Wing Aeroplane</i>
Año de fabricación	
Número de serie	
PMD	
Grupo masa	<i>0-2 250 kg</i>
Ciclos totales	
Tipo de combustible	
Horas totales	
Doc. de mantenimiento	
Certificado de aeronavegabilidad	

Información del Motor

Posición	
Fabricante/modelo	<i>OTHER (ROTAX 912-S)</i>
Número de serie	<i>4426209</i>
Horas totales	

Ciclos totales
Horas DURG
Ciclos DURG
Horas DUI

Información de la Hélice

Posición	
Fabricante	<i>OTHER (WARDRIVE)</i>
Modelo	<i>Tripala</i>
Número de serie	<i>C8344</i>
Horas totales	
Horas DURG	
Horas DUI	

Información sobre el Personal

Edad		Sexo	<i>Male</i>
Función a bordo	<i>Pilot-in-command</i>		
Tipo de licencia	<i>Aeroplane pilot Unknown</i>		
Licencia emitida en	<i>Unknown</i>		
Habilitaciones	<i>Unknown</i>		
	Horas de vuelo - General		Horas de vuelo - En el tipo
Totales		Totales	
Últimos 90 días		Últimos 90 días	
Últimas 24 horas		Últimas 24 horas	

Información Meteorológica

Meteorología relevante	<i>Unknown</i>
Condiciones MET	<i>VMC</i>
Visibilidad	<i>20 km</i>
Condiciones de luz	<i>Daylight</i>
Descripción del viento	<i>Calm</i>
Dirección del viento	<i>360 Degree(s)</i>
Intensidad del viento	<i>7 kt</i>
Medición de velocidad	<i>Surface</i>
Ráfagas de viento	<i>No</i>

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	<i>Off aerodr < 10 km</i>
Tipo de terreno	<i>Level/flat</i>
Elevación	<i>1558 ft</i>
Tipo de superficie	<i>Grass</i>
Distancia recorrida	<i>0 m</i>

Supervivencia

Supervivencia	<i>Yes</i>
Método de localización	<i>Sighting of occupants</i>
Estado del ELT	<i>Not carried</i>
Sist. de sujeción piloto	<i>Unknown</i>
Sist. de sujeción copiloto	
Tiempo de escape	

Información sobre el Operador

Tipo de operación	<i>Non-Commercial Operations Pleasure</i>
Tipo de planificación	<i>Non-scheduled</i>
Operador	<i>Argentina Private Operator</i>

Tipo de operador	<i>Private owner</i>
-------------------------	----------------------

Líneas de Investigación

Factor descriptivo	<i>Meteorological information</i> <i>Weather conditions</i> <i>Wind</i> <i>Surface wind speed</i>
Justificación del factor	<i>Refiere que por los intensos vientos aterrizó antes del umbral de pista.</i>