

Informe Preliminar

Datos del Suceso

Clasificación del suceso	<i>Accident</i>		
Categoría del suceso	<i>SCF-NP: System/component failure or malfunction [non-powerplant]</i>		
Instancia	<i>Preliminary</i>		
Día/hora UTC	<i>25/8/2025</i>	<i>18:45</i>	
Estado/lugar del suceso	<i>South America Argentina</i>		
Nombre del lugar	<i>Aeródromo Berazategui</i>		
Latitud	<i>34:44:47 South</i>		
Longitud	<i>58:12:12 West</i>		

Reseña del Vuelo

Durante un vuelo de aviación general, en la fase de aterrizaje se produjo el colapso del tren de nariz, quedando la aeronave detenida en la pista.

Severidad

Nivel de daños	<i>Substantial</i>
Nivel de lesiones	<i>None</i>
Daños a terceros	

Información del Vuelo

Lugar de salida	<i>Argentina SAZF : Olavarria , Ba</i>
Lugar de destino	<i>Argentina Other (SRDB: Berazategui)</i>

Duración del vuelo	1,667 Hour(s)
Indicativo	
Fase del vuelo	Landing

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie						
Total en aeronave				1		1
Total				1		1

Información de la Aeronave

Matrícula	LV-S070
Estado de matrícula	Argentina
Daños en la aeronave	Substantial
Fabricante/modelo	TECNAM P2008
Categoría de aeronave	Fixed Wing Aeroplane
Año de fabricación	2017
Número de serie	135
PMD	600 kg
Grupo masa	0-2 250 kg
Ciclos totales	
Tipo de combustible	Reciprocating engine fuel - Grade 100 LL
Horas totales	200 Hour(s)
Doc. de mantenimiento	Current
Certificado de aeronavegabilidad	Valid

Información del Motor

Posición	1
Fabricante/modelo	OTHER (ROTAX - 914 UL2-01)
Número de serie	9576902
Horas totales	167 Hour(s)
Ciclos totales	
Horas DURG	167 Hour(s)
Ciclos DURG	
Horas DUI	167 Hour(s)

Información de la Hélice

Posición	1
Fabricante	SENSENICH (W68T2ET-70J)
Modelo	W68T2ET-70J
Número de serie	AL3661
Horas totales	167 Hour(s)
Horas DURG	167 Hour(s)
Horas DUI	167 Hour(s)

Información sobre el Personal

Edad	28 Year(s)	Sexo
Función a bordo	Pilot-in-command	
Tipo de licencia	Aeroplane pilot Commercial pilot	
Licencia emitida en	State of Registry	
Habilitaciones	Held required rating	
Horas de vuelo - General		Horas de vuelo - En el tipo

Totales	Totales
Últimos 90 días	Últimos 90 días
Últimas 24 horas	Últimas 24 horas

Información Meteorológica

Meteorología relevante	<i>No</i>
Condiciones MET	<i>VMC</i>
Visibilidad	<i>10000 m</i>
Condiciones de luz	<i>Daylight</i>
Descripción del viento	<i>Calm</i>
Dirección del viento	
Intensidad del viento	
Medición de velocidad	
Ráfagas de viento	

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	<i>On aerodrome/airstrip</i>
Tipo de terreno	<i>Level/flat</i>
Elevación	<i>50 ft</i>
Tipo de superficie	<i>Grass</i>
Distancia recorrida	<i>0 m</i>

Información sobre los Restos de la Aeronave y el Impacto

Velocidad de impacto	<i>20 kt</i>
Nivel de velocidad	
Ángulo de impacto	
Actitud de cabeceo	
Actitud de rolido	

Supervivencia

Supervivencia	<i>Yes</i>
Método de localización	<i>Unknown</i>
Estado del ELT	<i>Operated effectively</i>
Sist. de sujeción piloto	<i>Lap belt used</i>
Sist. de sujeción copiloto	
Tiempo de escape	

Información sobre el Operador

Tipo de operación	<i>Non-Commercial Operations Pleasure</i>
Tipo de planificación	<i>Non-scheduled</i>
Operador	<i>Argentina Private Operator</i>
Tipo de operador	<i>Private owner</i>