

Informe Preliminar

Datos del Suceso

Clasificación del suceso	<i>Accident</i>	
Categoría del suceso	<i>RE: Runway excursion</i>	
Instancia	<i>Preliminary</i>	
Día/hora UTC	<i>16/4/2026</i>	<i>18:15</i>
Estado/lugar del suceso	<i>South America Argentina</i>	
Nombre del lugar	<i>Calilegua, Ingenio Ledesma, provincia de Jujuy</i>	
Latitud	<i>23:46:54 South</i>	
Longitud	<i>64:44:59 West</i>	

Reseña del Vuelo

En un vuelo de trabajo aéreo (aeroaplicación), durante el aterrizaje, la aeronave sufre una excursión de pista. Se producen daños en la aeronave.

Severidad

Nivel de daños	<i>Substantial</i>
Nivel de lesiones	<i>None</i>
Daños a terceros	<i>No</i>

Información del Vuelo

Lugar de salida	<i>Argentina Other (Calilegua)</i>
Lugar de destino	<i>Argentina Other (Calilegua)</i>

Duración del vuelo	<i>0,667 Hour(s)</i>
Indicativo	<i>LV-BTZ</i>
Fase del vuelo	<i>Landing</i>

Lesiones al Personal

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desc.	Total
Total en superficie						
Total en aeronave				<i>1</i>		<i>1</i>
Total				<i>1</i>		<i>1</i>

Información de la Aeronave

Matrícula	<i>LV-BTZ</i>
Estado de matrícula	<i>Argentina</i>
Daños en la aeronave	<i>Substantial</i>
Fabricante/modelo	<i>AYRES S2R600 R R3S</i>
Categoría de aeronave	<i>Fixed Wing Aeroplane</i>
Año de fabricación	
Número de serie	<i>R3S-011</i>
PMD	
Grupo masa	<i>0-2 250 kg</i>
Ciclos totales	
Tipo de combustible	<i>Turbine engine fuel - Jet A-1 (F35 NATO)</i>
Horas totales	<i>6542 Hour(s)</i>
Doc. de mantenimiento	<i>Current</i>
Certificado de aeronavegabilidad	<i>Invalid</i>

Información del Motor

Posición	1
Fabricante/modelo	HONEYWELL GARRETT-TPE331
Número de serie	P-03592C
Horas totales	14330 Hour(s)
Ciclos totales	11653
Horas DURG	
Ciclos DURG	
Horas DUI	61 Hour(s)

Información de la Hélice

Posición	1
Fabricante	HARTZELL PROPELLER INC.
Modelo	HC-B3TN-5M
Número de serie	BUA6362
Horas totales	
Horas DURG	
Horas DUI	

Información sobre el Personal

Edad	66 Year(s)	Sexo	Male
Función a bordo	Pilot-in-command		
Tipo de licencia	Aeroplane pilot Other		
Licencia emitida en	State of Registry		
Habilitaciones			
	Horas de vuelo - General		Horas de vuelo - En el tipo

Totales	Totales
Últimos 90 días	Últimos 90 días
Últimas 24 horas	Últimas 24 horas

Información Meteorológica

Meteorología relevante

Condiciones MET	<i>VMC</i>
Visibilidad	
Condiciones de luz	<i>Daylight</i>
Descripción del viento	
Dirección del viento	
Intensidad del viento	
Medición de velocidad	
Ráfagas de viento	

Información sobre el Lugar del Suceso

Lugar de los restos	<i>Unknown</i>
Tipo de terreno	<i>Level/flat</i>
Elevación	<i>1442 ft</i>
Tipo de superficie	<i>Crops/cultivated field</i>
Distancia recorrida	

Supervivencia

Supervivencia	<i>Yes</i>
Método de localización	
Estado del ELT	<i>Not activated</i>
Sist. de sujeción piloto	<i>Upper body restraint used</i>
Sist. de sujeción copiloto	
Tiempo de escape	<i>2 Minute(s)</i>

Información sobre el Operador

Tipo de operación *Specialised Operations (Aerial Work)*
Agricultural

Tipo de planificación *Non-scheduled*

Operador *Argentina*
Private Operator

Tipo de operador *Private owner*